


RxView - RxHighlight : Anzeigen | Kommentieren | Konvertieren | Messen | Vergleichen

	RxView CAD	RxView	RxViewX RxClientView	RxHighlight CAD	RxHighlight	RxHighX
Zoom/PAN	x	x	x	x	x	x
Layer AN/AUS	x	x	x	x	x	x
Plotstifttabellen ändern	x	x	x	x	x	x
Vergleichen/überlagern	x	x	x	x	x	x
Messen	x	x	x	x	x	x
Kalibrieren	x	x	x	x	x	x
Plotten	x	x	x	x	x	x
Ausschnitt in Zwischenablage	x	x	x	x	x	x
Drehen	x	x	x	x	x	x
Spiegeln	x	x	x	x	x	x
Hintergrund ändern	x	x	x	x	x	x
Mehrseiten-Dokumente	x	x	x	x	x	x
Texte auslesen				x	x	x
Text finden	x	x	x	x	x	x
Blöcke	x	x	x	x	x	x
Symbolbibliotheken				x	x	x
Kommentare				x	x	x
Senden als Datei	x	x	x	x	x	x
Senden als PDF					x	
Senden als Bitmap				x	x	
DDE Support	x	x	x			
Einzelkonvertierung				x	x	x
Stapelkonvertierung				x	x	x
Stapeldruck				x	x	x
Ordner-Explorer	x	x		x	x	
Datei-Explorer	x	x		x	x	
RxConfiguration	x	x	x	x	x	x
Bitmap-Filter	x	x	x	x	x	x
2 D CAD Filter	x	x	x	x	x	x
PDF-Filter		x	x		x	x
Office-Filter		x	x		x	x
3 D Filter optional		x	x		x	x
3D DWG		x			x	
RxConfiguration	x	x	x	x	x	x
DDE Support	x	x		x	x	

Hinweis: RxHighlight setzt RxView voraus | Langenhagen: 26.06.2015 für Serie R17.0